

鋼管継手・フランジのサイズと呼径・寸法表

サイズ	A呼径	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	90A	100A	125A
	B呼径	$\frac{3}{8}$ B	$\frac{1}{2}$ B	$\frac{3}{4}$ B	1B	$1\frac{1}{4}$ B	$1\frac{1}{2}$ B	2B	$2\frac{1}{2}$ B	3B	$3\frac{1}{2}$ B	4B	5B
寸法	パイプ外径	17.3	21.7	27.2	34	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3	139.8
	継手外径	17.3	21.7	27.2	34	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3	139.8
	フランジ内径	17.8	22.2	27.7	34.5	43.2	49.1	61.1	77.1	90.0	102.6	115.4	141.2

サイズ	A呼径	150A	175A	200A	225A	250A	300A	350A	400A	450A	500A	550A	600A
	B呼径	6B	7B	8B	9B	10B	12B	14B	16B	18B	20B	22B	24B
寸法	パイプ外径	165.2	190.7	216.3	241.8	267.4	318.5	355.6	406.4	457.2	508.0	558.8	609.6
	継手外径	165.2	190.7	216.3	241.8	267.4	318.5	355.6	406.4	457.2	508.0	558.8	609.6
	フランジ内径	166.6	192.1	218.0	243.7	269.5	321.0	358.1	409.0	460.0	511.0	562.0	613.0